

RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE CARMO



NOME DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO: **SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMO**

TELEFONE PARA CONTATO: 22 2537-2342

ANALISTA: **DR. MICHEL JOÃO FERREIRA BARROS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DATA DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: **02/2018**

ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE CARMO ANALISADO: ÁGUA DA ETA CENTRAL, ETA ILHA DOS POMBOS, NASCENTES E POÇOS PÚBLICOS

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO-QUÍMICO			
			De acordo com Portaria MS no. 518/2004 - Portaria MS no. 2914/2011					
			presença 100ml	presença 100m	< 15,0	< 0,5	Entre 6 e 9,5	> 0,2 e < 2,0 ppm
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, RUA, Nº, ETC...	COLIFORMES	E. coli	COR	TUR	pH	CLR
02/07/2018	São Manoel	ETA Central - Água Poço (A)	Aus.	Aus.	11,3	0,10	6,5	0,00
02/07/2018	São Manoel	ETA Central - Água Poço (B)	Aus.	Aus.	8,0	0,10	6,5	0,00
02/07/2018	São Manoel	ETA Central - Água Tratada (A)	Aus.	Aus.	13,8	1,46	6,7	0,54
02/07/2018	São Manoel	ETA Central - Água Tratada (B)	Aus.	Aus.	21,8	1,91	6,8	0,39
02/07/2018	São Manoel	ETA Central - Torneira, saída do reservatório (A)	Aus.	Aus.	24,6	1,84	6,8	0,82
02/07/2018	São Manoel	ETA Central - Torneira, saída do reservatório (B)	Aus.	Aus.	22,9	2,06	6,8	0,73
02/07/2018	São Manoel	ETA Central - Água Bruta/Manancial (A)	Pres.	Pres.	68,2	5,96	6,7	0,05
02/07/2018	São Manoel	ETA Central - Água Bruta/Manancial (B)	Pres.	Pres.	61,7	6,04	6,7	0,05
21/02/2018	Porto Velho do Cunha	Poço 1 (praça)	Pres.	Aus.	15,4	0,10	7,2	0,00
21/02/2018	Porto Velho do Cunha	Poço 2 (colégio)	Pres.	Pres.	12,7	0,27	7,7	0,00
21/02/2018	Córrego da Prata	Fonte da praça - centro	Aus.	Pres.	10,4	0,10	7,5	0,00
21/02/2018	Ilha dos Pombos	Praça do Centro	Aus.	Aus.	43,8	7,76	7,5	0,00
21/02/2018	Vila Moraes	De frente ao reservatório	Aus.	Aus.	12,1	0,10	6,5	0,86
21/02/2018	Influência	Próximo ao trevo em direção à Ilha dos Pombos	Aus.	Aus.	11,7	0,21	7,1	1,36
21/02/2018	Porto Velho do Cunha	Área do sítio Sr. Luiz	Aus.	Aus.	9,6	0,11	6,1	0,14
27/02/2018	Centro	R. Luiz Pinheiro - terreno ao lado do Hortifruti	Aus.	Aus.	38,4	5,20	6,4	1,79
27/02/2018	Santo Antônio	Escola Municipal Russier	Pres.	Pres.	23,0	1,48	6,7	0,37
27/02/2018	Centro	R. Mário Mesquita, de frente ao CEPAD	Aus.	Aus.	6,4	46,2	6,79	1,77
27/02/2018	Santo Antônio	R. Manoel Serrazine 630	Aus.	Aus.	28,5	2,39	6,9	0,69
27/02/2018	Centro	R. Ulisses Lemgruber 439	Aus.	Aus.	72,2	11,80	6,7	1,91
27/02/2018	Progresso	Av. Pres. Tancredo Neves 366	Aus.	Aus.	54,6	9,54	6,8	0,70
27/02/2018	Centro	Av. Sr. dos Passos 225	Aus.	Aus.	44,5	7,21	6,8	0,74

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF