

**RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE CARMO**



NOME DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO: **SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMO**

TELEFONE PARA CONTATO: 22 2537-2342

ANALISTA: **DR. MICHEL JOÃO FERREIRA BARROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

DATA DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: **01/2018**

**ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE CARMO ANALISADO: ÁGUA DA ETA CENTRAL, ETA ILHA DOS POMBOS, NASCENTES E POÇOS PÚBLICOS**

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO-QUÍMICO					
			De acordo com Portaria MS no. 518/2004 - Portaria MS no. 2914/2011							
			presença 100ml	presença 100m	< 15,0	< 0,5	Entre 6 e 9,5	> 0,2 e < 2,0 ppm		
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, RUA, Nº, ETC...	COLIFORMES	E. coli	COR	TUR	pH	CLR		
11/1/2018	São Manoel	ETA Central - Água Poço (A)	Aus.	Aus.	3,6	0,10	6,5	0,00		
11/1/2018	São Manoel	ETA Central - Água Poço (B)	Aus.	Aus.	5,7	0,10	6,4	0,00		
11/1/2018	São Manoel	ETA Central - Água Tratada (A)	Aus.	Aus.	23,7	4,17	7,0	2,02		
11/1/2018	São Manoel	ETA Central - Água Tratada (B)	Aus.	Aus.	23,6	3,71	6,9	2,48		
11/1/2018	São Manoel	ETA Central - Torneira, saída do reservatório (A)	Aus.	Aus.	27,9	4,25	6,7	2,50		
11/1/2018	São Manoel	ETA Central - Torneira, saída do reservatório (B)	Aus.	Aus.	27,1	4,28	7,0	2,46		
11/1/2018	São Manoel	ETA Central - Água Bruta/Manancial	Pres.	Pres.	58,1	8,17	6,8	0,00		
13/01/2018	Porto Velho do Cunha	Poço 1 (praça)	Pres.	Aus.	1,9	0,28	7,1	0,05		
13/01/2018	Porto Velho do Cunha	Poço 2 (colégio)	Aus.	Aus.	1,6	0,27	7,3	0,02		
13/01/2018	Ilha dos Pombos	Rua F Projetada	Aus.	Aus.	11,8	1,97	7,1	1,36		
13/01/2018	Ilha dos Pombos	Praça do Centro	Aus.	Aus.	21,3	4,67	7,4	0,80		
13/01/2018	Vila Moraes	De frente ao reservatório	Aus.	Aus.	2,1	0,10	6,5	0,52		
13/01/2018	Bacelar	Lateral da ponte para B. de S. Francisco	Aus.	Aus.	0,2	0,10	6,5	0,53		
13/01/2018	Influência	Próximo ao trevo em direção à Ilha dos Pombos	Aus.	Aus.	2,8	0,35	7,1	0,99		
13/01/2018	Córrego da Prata	Pátio da Igreja Evangélica	Pres.	Aus.	16,1	2,76	7,6	0,04		
19/01/2018	São Manoel	Colégio Estadual - CIEP	Pres.	Pres.	67,4	15,2	7,2	0,15		
19/01/2018	Centro	R. Luiz Pinheiro - terreno ao lado do Hortifruti	Aus.	Aus.	38,0	5,88	7,0	1,33		
19/01/2018	Santo Antônio	Escola Municipal Russier	Aus.	Aus.	10,8	0,17	-	0,00		
19/01/2018	Centro	R. Mário Mesquita, de frente ao CEPAD	Pres.	Aus.	31,9	4,55	7,1	1,04		
19/01/2018	Santo Antônio	R. Manoel Serrazine 630	Pres.	Aus.	44,5	7,19	7,1	0,46		
19/01/2018	Centro	R. Ulisses Lemgruber 439	Aus.	Aus.	35,8	5,62	7,1	0,67		
19/01/2018	Progresso	Av. Pres. Tancredo Neves 366	Aus.	Aus.	19,5	1,88	7,2	0,64		
19/01/2018	Centro	Av. Sr. dos Passos 225	Aus.	Aus.	35,8	5,62	7,1	0,67		

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF