

**RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO POR SISTEMA**



NOME DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO: **SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMO**

TELEFONE PARA CONTATO: **22 2537-2342**

ANALISTA: **DR. MICHEL JOÃO FERREIRA BARROS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

DATA DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: **06/2018**

NOME DO SISTEMA: **ETA CENTRAL**

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			ausente 100mL	ausente 100ml		min.0,2 mg/L	min. 6,0	
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli				
					De acordo com Portaria GM no. 518/2004 - Portaria MS no. 2914/2011			
					máx.0,5 UT 25%	máx.3,0mg/L	máx. 9,5	máx.15,0 UH
					<b>COR</b>	<b>TUR</b>	<b>pH</b>	<b>CLR</b>
14/06/2018	São Manoel	Poço (A)	Aus.	Aus.	21,7	0,61	6,8	-
14/06/2018	São Manoel	Poço (B)	Aus.	Aus.	22,6	0,34	6,7	-
14/06/2018	São Manoel	Torneira Saída (A)	Aus.	Aus.	37,9	3,45	7	-
14/06/2018	São Manoel	Torneira Saída (B)	Aus.	Aus.	41,7	4,02	7	-
14/06/2018	São Manoel	Reservatório (A)	Aus.	Aus.	25,4	1,36	7	-
14/06/2018	São Manoel	Reservatório (B)	Aus.	Aus.	23,6	1,68	7	-
14/06/2018	São Manoel	Bruta - Manancial (A)	Pres.	Pres.	68,8	8,41	7	-
14/06/2018	São Manoel	Bruta - Manancial (B)	Pres.	Pres.	73,7	9,63	7	-
19/06/2018	Botafogo	Posto de Saúde da Família	Aus.	Aus.	69,2	2,97	6,9	-
19/06/2018	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Família	Aus.	Aus.	40,2	0,56	7,1	-
19/06/2018	Santo Antônio	R. Manoel Serrazine, 632	Aus.	Aus.	46,1	0,63	7,1	-
19/06/2018	Centro	R. Barão de Aparecida, E.M. Roussier	Aus.	Aus.	45,3	1,2	6,5	-
19/06/2018	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	50,1	0,94	6,8	-
19/06/2018	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves 366	Aus.	Aus.	41,9	0,7	7	-
19/06/2018	Centro	R. Ulisses Lemgruber 439	Aus.	Aus.	55,6	1,26	6,9	-
19/06/2018	Centro	Av. Sr. Passos 225	Aus.	Aus.	69,9	2	6,9	-
30/06/2018	Córrego da Prata	Praça no Centro	Aus.	Aus.	26,2	1,47	7,6	-
30/06/2018	Influência	Próximo ao trevo em direção à Ilha dos Pombos	Aus.	Aus.	18,4	0,2	7,8	-
30/06/2018	Vila Moraes	De frente ao reservatório	Aus.	Aus.	18	0,1	7,1	-
30/06/2018	Porto Velho do Cunha	Poço 1 P. Velho	Aus.	Aus.	27	0,83	7,6	-
30/06/2018	Porto Velho do Cunha	Correios	Aus.	Aus.	22,5	0,16	8	-
30/06/2018	Bacelar	Próximo à ponte para B. S. Francisco	Aus.	Aus.	18,7	0,69	7,1	-

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF