

RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE CARMO



NOME DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO: **SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMO**

TELEFONE PARA CONTATO: 22 2537-2342

ANALISTA: **DR. MICHEL JOÃO FERREIRA BARROS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DATA DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: **03/2018**

ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE CARMO ANALISADO: ÁGUA DA ETA CENTRAL, ETA ILHA DOS POMBOS, NASCENTES E POÇOS PÚBLICOS

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO-QUÍMICO			
			De acordo com Portaria MS no. 518/2004 - Portaria MS no. 2914/2011					
			presença 100ml	presença 100m	< 15,0	< 0,5	Entre 6 e 9,5	> 0,2 e < 2,0 ppm
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, RUA, Nº, ETC...	COLIFORMES	E. coli	COR	TUR	pH	CLR
03/12/2018	São Manoel	ETA Central - Torneira, saída do reservatório (A)	Aus.	Aus.	32,8	4,06	6,7	1,92
03/12/2018	São Manoel	ETA Central - Torneira, saída do reservatório (B)	Aus.	Aus.	33,6	4,32	6,6	1,89
03/12/2018	São Manoel	ETA Central - Água Tratada (A)	Aus.	Aus.	24,5	2,81	6,9	2,32
03/12/2018	São Manoel	ETA Central - Água Tratada (B)	Aus.	Aus.	22,6	3,44	6,8	2,37
03/12/2018	São Manoel	ETA Central - Água Poço (A)	Aus.	Aus.	15,2	0,37	6,5	0,10
03/12/2018	São Manoel	ETA Central - Água Poço (B)	Aus.	Aus.	14,6	0,10	6,5	0,08
03/12/2018	São Manoel	Água Bruta/Manancial (A)	Pres.	Pres.	53,6	5,56	6,8	0,13
03/12/2018	São Manoel	Água Bruta/Manancial (B)	Pres.	Pres.	56,0	5,67	6,8	0,10
23/03/2018	Porto Velho do Cunha	Poço 1 (praça)	Aus.	Aus.	16,4	0,10	7,2	0,00
23/03/2018	Porto Velho do Cunha	Poço 2 (colégio)	Pres.	Aus.	19,3	0,64	7,0	0,00
23/03/2018	Córrego da Prata	Fonte da praça - centro	Aus.	Aus.	19,5	0,51	7,6	0,00
23/03/2018	Ilha dos Pombos	Água Bruta/Light	Aus.	Aus.	162	45,8	7,2	0,00
23/03/2018	Ilha dos Pombos	Água Tratada/Light	Aus.	Aus.	47,4	8,38	7,4	0,00
23/03/2018	Vila Moraes	De frente ao reservatório	Aus.	Aus.	14,1	0,10	6,4	0,83
23/03/2018	Influência	Próximo ao trevo em direção à Ilha dos Pombos	Aus.	Aus.	10,6	0,10	7,1	2,10
23/03/2018	Bacelar	Próximo à ponte para B. S. Francisco	Aus.	Aus.	16,2	0,32	6,9	0,47
27/03/2018	Centro	R. Luiz Pinheiro - terreno ao lado do Hortifruti	Aus.	Aus.	48,0	6,69	6,9	0,12
27/03/2018	Santo Antônio	Escola Municipal Russier	Aus.	Aus.	46,5	5,90	6,9	0,10
27/03/2018	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Família	Aus.	Aus.	50,0	6,00	7,0	0,30
27/03/2018	Botafogo	Posto de Saúde da Família	Aus.	Aus.	50,9	11,2	6,9	0,32
27/03/2018	Centro	R. Ulisses Lemgruber 439	Aus.	Aus.	30,0	7,00	6,8	0,20
27/03/2018	Santa Elisa	Centro do bairro	Aus.	Aus.	35,3	6,01	6,6	0,23
27/03/2018	Progresso	Av. Pres. Tancredo Neves 366	Aus.	Aus.	45,6	5,34	6,8	0,96
27/03/2018	Centro	Av. Sr. dos Passos 225	Aus.	Aus.	43,2	4,84	7,2	0,08

Analises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF