

**RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE CARMO**



**ÁGUA &  
SAÚDE**  
≈Carmo≈

NOME DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO: **SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMO**

TELEFONE PARA CONTATO: 22 2537-2342

ANALISTA: **DR. MICHEL JOÃO FERREIRA BARROS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DATA DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: **10/2017**

ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE CARMO ANALISADO: ÁGUA DA ETA CENTRAL, ETA ILHA DOS POMBOS, NASCENTES E POÇOS PÚBLICOS

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com Portaria GM no. 518/2004 - Portaria MS no. 2914/2011					
			ausente 100mL	ausente 100ml	< 15,0	< 0,5	Entre 6 e 9,5	> 0,2 e < 2,0 ppm
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli	COR	TUR	pH	CLR
18/10/2017	Centro	R. Luiz Pinheiro - terreno ao lado do Hortifruti	Aus.	Aus.	10,7	0,90	7,1	2,95
18/10/2017	Santo Antônio	R. Manoel Serrazina 630	Aus.	Aus.	40,7	5,89	7,4	1,39
18/10/2017	Botafogo	Posto de Saúde da Família (PSF)	Aus.	Aus.	28,0	3,49	7,1	0,60
25/10/2017	São Manoel	ETA Central - Água Poço	Aus.	Aus.	2,0	0,16	6,5	0,04
26/10/2017	São Manoel	ETA Central - Água Poço	Aus.	Aus.	10,5	0,27	6,6	0,05
25/10/2017	São Manoel	ETA Central - Água Tratada	Aus.	Aus.	13,5	1,39	6,5	0,93
26/10/2017	São Manoel	ETA Central - Água Tratada	Aus.	Aus.	18,8	1,40	6,7	1,96
25/10/2017	São Manoel	ETA Central - Torneira, saída do reservatório	Aus.	Aus.	15,2	1,57	6,5	0,95
26/10/2017	São Manoel	ETA Central - Torneira, saída do reservatório	Aus.	Aus.	22,6	2,01	6,8	1,29
25/10/2017	São Manoel	ETA Central - Água Bruta	Pres.	Pres.	53,0	5,41	6,8	0,15
26/10/2017	São Manoel	ETA Central - Água Bruta	Pres.	Pres.	55,5	6,59	6,8	0,13
27/10/2017	Almas do Mato	R. José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	40,7	5,74	7,2	0,59
18/10/2017	Valparaíso	R. Manoel Gomes de Araujo	Aus.	Aus.	14,5	1,08	7,8	-
18/10/2017	Centro	R. Mário Mesquita	Aus.	Aus.	17,3	2,26	7,3	1,32
18/10/2017	Amizade	Mina Amizade	Aus.	Aus.	1,1	0,10	5,7	0,00
10/11/2017	Ilha dos Pombos	ETA Ilha dos Pombos - Água Tratada	Aus.	Aus.	2,3	0,19	6,8	1,47
10/11/2017	Porto Velho do Cunha	Poço 1 (praça)	Pres.	Aus.	5,1	0,40	7,2	0,03
10/11/2017	Porto Velho do Cunha	Poço 2 (colégio)	Pres.	Aus.	16,2	1,38	7,8	0,06
27/10/2017	Porto Velho do Cunha	Poço 1 (praça)	Aus.	Aus.	5,3	0,10	7,2	0,00
27/10/2017	Porto Velho do Cunha	Poço 2 (colégio)	Aus.	Aus.	10,4	0,13	7,5	0,00
10/11/2017	Barra de São Francisco	Centro, próximo à ponte	Aus.	Aus.	4,2	0,10	6,4	0,03
10/11/2017	Influência	Próximo ao Trevo em direção à Ilha dos Pombos	Aus.	Aus.	1,0	0,14	6,8	0,42
10/11/2017	Bacelar	Lateral da ponte para B. de S. Francisco	Aus.	Aus.	3,6	1,27	6,7	0,06
10/11/2017	Córrego da Prata	Caixa de distribuição d'água	Aus.	Aus.	10,2	2,37	7,0	0,11

10/11/2017	Vila Moraes	De frente ao reservatório	<i>Aus.</i>	<i>Aus.</i>	0,07	0,31	6,2	0,08
18/10/2017	São Manoel	Colégio Estadual - CIEP	<i>Aus.</i>	<i>Aus.</i>	26,5	5,50	7,2	0,12
18/10/2017	Batalha	Manancial Batalha - Água Bruta	<i>Pres.</i>	<i>Pres.</i>	76,0	22,3	6,9	0,00
27/10/2017	Valparaíso	Posto de Saúde da Família (PSF)	<i>Pres.</i>	<i>Pres.</i>	15,2	1,04	7,4	0,00
27/10/2017	Centro	Av. Sr. dos Passos 225	<i>Aus.</i>	<i>Aus.</i>	21,2	2,36	7,3	0,25
27/10/2017	Ilha dos Pombos	Torneira no cruzeiro, praça central	<i>Aus.</i>	<i>Aus.</i>	12,9	2,28	7,2	0,79
27/10/2017	Ilha dos Pombos	Rua F Projetada	<i>Aus.</i>	<i>Aus.</i>	4,2	0,51	7,0	0,62
27/10/2017	Centro	Escola Municipal Russier	<i>Pres.</i>	<i>Pres.</i>	20,6	1,67	7,3	0,10

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF