RELATÓRIO

DEFESA CIVIL DE CARMO-RJ

Período: 05 até 11 de janeiro de 2023

BREVE HISTÓRICO

O Município de Carmo fica localizado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Localiza-se a uma latitude 21º56'01" sul e a uma longitude 42º36'31" oeste, estando a uma altitude de 347 metros. Sua população era estimada em 2008 de 17.784 habitantes, atualmente em decorrência do crescimento da cidade, e *por ser o Município a sede de uma das maiores empresas de internet banda larga do país, gerando assim muitos empregos de forma direta e indireta, estima-se que no atual censo do IBGE o Município* esteja com uma *população de aproximadamente 25 mil habitantes*.

O município é vizinho a Sumidouro, Cantagalo, Duas Barras, Sapucaia, e também faz divisa com Além Paraíba-MG.

O Município de Carmo-RJ fica a aproximadamente 71,7 Km de Nova Friburgo-RJ (1h). Parte do município está situada na sub-bacia do rio Paquequer, considerado um dos últimos afluentes do rio Paraíba do Sul.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao período de janeiro de 1961 a maio de 2018, a menor temperatura registrada em Carmo foi de 2,4 °C em 1° de junho de 1979, e a maior atingiu 41 °C em 6 de dezembro de 1963. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 164 milímetros (mm) em 12 de novembro de 1980. Janeiro de 1961, com 591,6 mm, foi o mês de maior precipitação, seguido por janeiro de 2007 (577,6 mm)

Subdivisões

Além da sede, possui outros dois distritos: Córrego da Prata e Porto Velho do Cunha.

O Prefeito de Carmo se chama Sérgio Luiz Peres Soares.

DAS OCORRÊNCIAS

Nos dias 05 de janeiro de 2023 até o dia 11 de janeiro deste ano, ocorreram no Município de Carmo-RJ chuvas intensas, em alguns dias de forte intensidade e noutros mais branda, que acarretaram transtornos para a população de Carmo, ocasionando prejuízos para particulares, bem como para o Poder Público Municipal, conforme é de conhecimento público e notório, sendo que a Rede Globo de Televisão, através da INTERTV, noticiou em diversos de seus telejornais algumas das ocorrências no Município de Carmo-RJ, que estão catalogadas neste relatório, oportuno ressaltar que já houve um vídeo no qual mostrava um volume muito grande de água descendo o bairro Morro do Estado e a Avenida Edgar Gismonti, fato este que acabou viralizando nas redes sociais, devido à tamanha magnitude que tomou.

Não bastasse isso, o Portal **G1.Globo.com**, também elaborou matéria sobre os danos acarretados no Município de Carmo-RJ, provenientes das chuvas intensas.

O Município teve em decorrência das chuvas intensas uma série de transtornos tais como: alagamentos, inundação, deslizamentos de encostas e barrancos, vias públicas danificadas, pontes danificadas e comprometidas, 02 (duas) Unidades de Saúde que ficaram com a sua estrutura comprometida, casas interditadas, ocasionando assim desabrigados que foram encaminhados pelo Poder Executivo Municipal para abrigo Municipal no Colégio Municipal Antônio Russier.

Os desabrigados estão tendo todo o suporte do Poder Público Municipal, seja no tocante à esfera da Assistência Social, bem como na área da saúde e etc.

Assim, diversos bairros no Município de Carmo, foram afetados devido às chuvas intensas, e na zona rural também houve diversos prejuízos, tais como pontes danificadas, árvores e barreiras que caíram nas estradas, alagamentos e outras ocorrências, dificultando o acesso do Produtor Rural para o centro da cidade, bem como para outras cidades.

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ, no dia 06 de janeiro de 2023, decretou **ESTADO DE ALERTA**, por intermédio da publicação em seu Diário Oficial, do Decreto Municipal nº 6076, de 06 de Janeiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Carmo, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, elaborou um relatório de forma sucinta das ocorrências provenientes nos dias 05 até 11 de janeiro de 2023.

CASAS INTERDITADAS:	**12**
DESLIZAMENTOS/ QUEDA DE BARREIAS	**103**
DESABRIGADOS:	**4**
DESALOJADOS	**24**
PONTES DANIFICADAS:	**4**
QUEDA DE ÁRVORES:	**64**
ALAGAMENTOS:	**34**
INUNDAÇÃO:	**4**
PROBLEMAS NA VIA PÚBLICA:	**27**
OCORRÊNCIAS RODOVIAS ESTADUAIS:	**7**
OCORRÊNCIAS RODOVIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS:	**64**
ABRIGOS MUNICIPAIS ABERTOS:	**1**
OCORRÊNCIAS:	**159**
PRÉDIOS PÚBLICOS DANIFICADOS:	**2**
ESPECIFICAÇÃO:	**POSTO DE SAÚDE**
BAIRRO:	**INFLUÊNCIA**
ESPECIFICAÇÃO:	**POSTO DE SAÚDE**
BAIRRO:	**DISTRITO DE CÓRREGO DA PRATA**

RIO PARAÍBA DO SUL/ DIA DE MAIOR VAZÃO: **11**

HORÁRIO: **14:00 H**

LOCAL: **ILHA DOS POMBOS**

VAZÃO DO RIO: **2031 M 3/S**

DIA 05 E 06 MM DE CHUVAS NAS 48H: **80 MM**

DIA 07 E 08 MM DE CHUVAS NAS 48H: **?**

ATO ADMINISTRATIVO PUBLICADO: **1**

NATUREZA DO ATO ADMINISTRATIVO: **DECRETO**

FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO: **ESTADO DE ALERTA**

DIA DA PUBLICAÇÃO: **06/01/2023**

NÚMERO DO DECRETO: **6076, DE 06 DE JANEIRO DE 2023**

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: **DIÁRIO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO**

DATA DA PUBLICAÇÃO: **06/01/2023**

FIDE REGISTRADO SOBRE O NÚMERO: **RJ-F-3301207-13214-20230105**

COBRADE: **12214**

DENOMINAÇÃO: **CHUVAS INTENSAS**

DIA DA OCORRÊNCIA: **05/01/2023**

HORÁRIO: **17:00 H**

DO INTERVALO DE CHUVAS NO PERÍODO DE 6 DIAS:

Choveu no Município de Carmo-RJ 181,31 mm no intervalo de 6 dias – Fonte: CEMADEM RJ – ESTAÇÃO RETA

DA USINA HIDRELÉTRICA DE ILHA DOS POMBOS

A Usina Hidrelétrica Ilha dos Pombos, fica localizada no rio Paraíba do Sul. Município de Carmo-RJ.

A Usina Hidrelétrica de Ilha dos Pombos encontra-se implantada no curso principal do Rio Paraíba do Sul, na altura do km 180, medido a partir da foz, na divisa entre os municípios de Carmo-RJ e Além Paraíba- G. Sua construção remonta ao inicio da década de 1920, a cargo da Brazilian Hydro Eletric Company Ltd.

A construção de hidrelétricas no Brasil foi iniciada pelo grupo Light e a usina de Ilha dos Pombos, em Carmo, é um importante capítulo na história da implantação da energia elétrica no país.

A Light paga royalties de energia ao Município de Carmo-RJ e, por isso, é um dos maiores contribuintes para o município. Além disso, é também grande empregador na região, pois muitas pessoas do município de Carmo trabalham na empresa, que também tem promovido novos investimentos na hidrelétrica da Ilha dos Pombos.

DO MONITORAMENTO E VAZÃO DO RIO PARAÍBA DO SUL.

A Defesa Civil de Carmo-RJ monitora a vazão do rio Paraíba do Sul, tendo em vista, que quando há aumento considerável na vazão do mesmo, o Distrito de Porto Velho do Cunha fica inundado, assim é de suma importância o monitoramento..

Cumpre esclarecer que, a Usina Hidrelétrica de Ilha dos Pombos, fornece para a Defesa Civil de Carmo-RJ o volume da vazão do rio Paraíba do Sul, portanto nos períodos de chuvas intensas no Município de Carmo-RJ, bem como em outros Municípios que ficam localizados às margens do rio Paraíba do Sul, a Defesa Civil de Carmo tem a incumbência de manter-se em vigilância e contato com os Engenheiros da Usina Hidrelétrica de Ilha dos Pombos.

UHE ILHA DOS POMBOS

DA REDEC - SERRANA1

A Defesa Civil é estruturada em Coordenadorias, com competências no âmbito estadual e municipal. Inseridas na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil estão as Coordenadorias Regionais, que por sua vez abrangem as Coordenadorias Municipais.

Visando a atender o mais rápido possível às ocorrências, em resposta aos sinistros ocorridos nos municípios, existem as REDEC's - Regionais de Defesa Civil distribuídas pelo Estado, que servem como suporte imediato às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. Cada Regional possui um Coordenador Regional de Defesa Civil, responsável pelos municípios pertencentes a sua área de atuação.

A Defesa Civil do Município de Carmo-RJ é subordinada a **REDEC SERRANA1,** que possui como Coordenadora a Major BM Mariana Tavares da Paixão

É importante consignar que durante o período das chuvas intensas fruto deste relatório,a Coordenadora da **REDEC SERRANA1** prestou todo suporte que a Defesa Civil de Carmo-RJ precisava, seja no auxílio à alimentação do sistema *S2ID FIDE*, bem como em diversos outros atos administrativos.

Cumpre ressaltar que, a Major Mariana Paixão e a Major Adriana Bianchi, estiveram no município de Carmo-RJ no dia 11 de janeiro de 2023 para acompanhar algumas ocorrências que assolaram o município em decorrência das chuvas intensas.

Na foto: O Assistente Administrativo/ Assessor Jurídico da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civi, Bruno de Castro Soares; O Diretor da Defesa Civil, Ney Pisno; O Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Ronaldo Souza de Freitas Júnior; A Major BM Mariana Paixão; A Major do BM Adriana Bianchi e a Agente de Defesa Civil, Érica Freitas.

Na foto: A Major Mariana Paixão, Major Adriana Bianchi e o Diretor da Defesa Civil Ney Pisno, no Distrito de Porto Velho do Cunha, que foi inundado em decorrência das chuvas intensas que ocorreram no Município.

Na foto: A Major Mariana Paixão, Major Adriana Bianchi e o Diretor da Defesa Civil Ney Pisno, no Distrito de Porto Velho do Cunha, que foi inundado em decorrência das chuvas intensas que ocorreram no Município.

Usina hidrelétrica de Ilha dos Pombos.

Usina hidrelétrica de Ilha dos Pombos

DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES (S2ID)

O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID integra diversos produtos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC, com o objetivo de qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil, por meio da informatização de processos e disponibilização de informações sistematizadas dessa gestão.

Apresenta dados relacionados aos registros de danos e prejuízos, reconhecimento federal de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, de forma a apoiar o trabalho dos gestores públicos e informar a sociedade em geral.

DEFESA CIVIL DE CARMO-RJ MOSTRA EFICIÊNCIA AO ALIMENTAR PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO O SISTEMA S2ID

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, na atual Gestão Municipal 2021/2024, concretizou um ato administrativo de suma importância, ao ter iniciado no ano de 2022 o lançamento das ocorrências no sistema s2id.

Cumpre ressaltar que, o ato administrativo supracitado nunca havia sido realizado anteriormente na história da Prefeitura Municipal de Carmo-RJ.

A equipe da Defesa Civil de Carmo-RJ no tocante as ocorrências provenientes das chuvas intensas que assolaram o município nos dias 05 a 11 de janeiro deste ano, também alimentou o **sistema S2ID** dessa vez somente no tocante ao **FIDE**, pois o Município através de Decreto Municipal, decretou dessa vez somente o ***ESTADO DE ALERTA*.**

Conforme pode-se obervar neste Relatório a quantidade de ocorrências que a equipe da Defesa Civil de Carmo-RJ teve que realizar atendimentos, foram em quantidade bem considerável.

Não bastasse isso, toda a equipe trabalhou com zelo, presteza e dedicação.

WHATSHAPP E TELEFONE PARA O RECEBIMENTO DAS OCORRÊNCIAS FORAM COLOCADOS A DISPOSIÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS:

A Defesa Civil de Carmo-RJ antes mesmo das chuvas intensas que ocorreram nos dias 05 à 11 de janeiro deste ano, já havia colocado a disposição da população número de whatsapp e de telefone fixo para recebimento de ocorrências.

É público e notório que a equipe da Defesa Civil de Carmo-RJ está a cada ano se estruturando para entregar um serviço público de qualidade, entretanto se considerarmos o quantitativo de servidores públicos e o resultado que começa a ser entregue já neste ano durante as inúmeras ocorrências, podemos popularmente dizer que toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil de Carmo, "*tiraram leite de pedra".*

NOTA: NAS FOTOS DAS OCORRÊNCIAS QUE SERÃO A SEGUIR RELATADAS DE FORMA SUSCINTA CONSTAM A LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E NÚMERO DA RUA QUE NÃO ESTÃO CORRETAS, POIS O GOOGLE MAPS NÃO FORNECEU A LOCALIZAÇÃO CORRETA DAS OCORRÊNCIAS NAS REFERIDAS FOTOS. ASSIM, A LOCALIZAÇÃO CORRETA DAS OCORRÊNCIAS É AQUELA QUE FAZEMOS MENÇÃO NO ENDEREÇO LOGO EMBAIXO DE CADA FOTO.

OCORRÊNCIA Nº: 01 *Rua principal que liga a saída do Município de Carmo-RJ, ao Município Duas Barras– RJ. Devido às chuvas intensas, desceu nesta via pública muita água acarretando que o calçamento fosse arrancado. A referida Rua é extensa, e teve o calçamento arrancado em diversos trechos.*

OCORRÊNCIA Nº: 02

Rua Jair Nunes Macuco, 238 Bairro Botafogo.
Devido às chuvas intensas, acarretou o desmoronamento de barranco.

OCORRÊNCIA Nº: 03

Bairro Val Paraíso, as chuvas intensas ocasionaram o alagamento de diversas ruas e trechos do referido bairro. Houve locais em que a água subiu mais de 10 cm, acarretando sérios transtornos, inclusive o asfalto do bairro Val Paraíso ficou cheio de buracos e bem danificado em diversos trechos.

OCORRÊNCIA Nº: 03 FOTO 2

Bairro Val Paraíso, as chuvas intensas ocasionaram o alagamento de diversas ruas e trechos do referido bairro. Houve locais em que a água subiu mais de 15 cm, acarretando sérios transtornos, inclusive o asfalto do bairro Val Paraíso, ficou cheio de buracos e bem danificado em diversos trechos.

OCORRÊNCIA Nº: 04

Bairro Morro do Estado - Rua Geraldo Souza Câmara. Esta referida rua é extensa, na foto destacamos um trecho apenas, sendo que devido às intensas chuvas, desceu um volume muito grande de água, ocasionando esta cena de perplexidade. ***Importante ressaltar que, um vídeo feito por um morador deste bairro, filmando esta referida rua no exato momento em que a mesma estava alagada, viralizou nas redes sociais, pois "parecia um rio" de tanta água descendo. A repercussão nas redes sociais foi tão grande, que o vídeo chegou a passar na rede Globo de Televisão/ Inter TV, em diversos horários diferentes do telejornal.*** *Assim, posteriormente veio a ocorrer diversos buracos e crateras nesta referida Rua. A mesma é asfaltada, e devido às chuvas intensas o asfalto encontra-se em situação intransitável para veículos em alguns trechos.*

OCORRÊNCIA Nº: 05 Morro do Estado, rua popularmente conhecida como a rua do Pacutia. Esta referida Rua fica em um outro trecho do Bairro Morro do Estado, devido as intensas chuvas, uma quantidade grande de água desceu assustando os moradores, equipes da Defesa Civil foram imediatamente para prestar socorro.

OCORRÊNCIA Nº: 06

Praça do Bairro Botafogo. As chuvas intensas acarretaram alagamentos, conforme pode-se observar na foto, esta é a rua lateral que dá acesso ao campo de Futebol do Botafogo, sendo que a rua ficou alagada. Importante mencionar que a Praça do Bairro Botafogo fica mais elevada do que a rua, porém a água não só cobriu a referida rua, bem como foi até o meio fio da referida Praça.

OCORRÊNCIA Nº: 07

Bairro Ave Maria em frente à Creche Olga, a rua ficou alagada, proveniente das chuvas intensas. Parecia até um rio, pois descia muita água.

OCORRÊNCIA Nº: 08

Loteamento São Dimas, no Centro, um barranco desmoronou, devido às chuvas intensas. Algumas horas após a equipe da Defesa Civil ter sido tirado esta foto este muro veio a ceder e a cair.

OCORRÊNCIA Nº: 09 *Local conhecido no Município de Carmo, como "quebra molas", mais precisamente em frente à casa do "Magela", as chuvas intensas ocasionaram queda de barreiras que atrapalhou a locomoção de veículos.*

OCORRÊNCIA Nº: 10

Bairro Botafogo, local conhecido como rocambole, as chuvas intensas ocasionaram buracos e crateras em diversos pontos desta referida rua.

OCORRÊNCIA Nº: 10 - **FOTO 2** *Bairro Botafogo, local conhecido como Rocambole, as chuvas intensas ocasionaram buracos e crateras em diversos pontos desta referida rua.*

OCORRÊNCIA Nº: 11

Bairro Morro do Estado, Rua "D", nº 264, barrancos desceram, provenientes das chuvas intensas, assim vários trechos desta rua encontram-se com barrancos que vieram a cair.

OCORRÊNCIA Nº: 11 FOTO 2 *Bairro Morro do Estado, Rua "D", nº 264, barrancos desceram, provenientes das chuvas intensas, assim vários trechos desta rua, encontram-se com barrancos que vieram a cair*

OCORRÊNCIA Nº: 12

Bairro Morro do Estado, local popularmente conhecido como "subida do pacutia", rua Geraldo Souza Câmara, uma enorme cratera foi aberta, o asfalto cedeu, proveniente das chuvas intensas que alagaram esta rua, tendo em vista o volume muito grande de água que veio a descer, danificando o asfalto e trazendo riscos para os moradores.

OCORRÊNCIA Nº: 13 *Bairro Morro do Estado, Rua Adalberto Pires da Silva, antiga Rua C, número 93. As chuvas intensas ocasionaram infiltração na residência, ocasionando prejuízos para a moradora.*

OCORRÊNCIA Nº: 13 **FOTO 2** *Bairro Morro do Estado, Rua Adalberto Pires da Silva, antiga Rua C, número 93. As chuvas ocasionaram infiltração na residência, ocasionando prejuízos para a moradora.*

OCORRÊNCIA Nº: 14

Rua B, Bairro Morro do Estado, encostas vieram a cair, em decorrência das chuvas intensas.



OCORRÊNCIA Nº: 14 FOTO 2

Rua B, Bairro Morro do Estado, encostas vieram a cair em decorrência das chuvas intensas. Na foto observam-se lonas que foram colocadas pela Defesa Civil.

OCORRÊNCIA Nº: 15

Bairro Progresso, em diversas ruas do referido bairro, os paralelepípedos vieram a ser retirados e carregados, proveniente da força da água que correu no bairro, por causa das chuvas intensas. Na foto apenas um trecho dos vários deste bairro que tiveram os paralelepípedos arrancados.

OCORRÊNCIA Nº: 16

Estrada Municipal Alexandre Alves, Santa Rita - Zona Rural, as chuvas intensas ocasionaram a queda de barreiras em diversos trechos nesta localidade.

OCORRÊNCIA Nº: 17

Estrada Sítio Pouso Alegre, nº 2.700, "Quebra molas." Estrada de chão ao lado do campo de futebol. As chuvas intensas ocasionaram a queda de barreiras em diversos trechos nesta localidade.



OCORRÊNCIA Nº: 18 *Rua Cabral Filho, Bairro Ave Maria, próximo a "casa do Doril". Interdição da calçada, por causa de buracos e risco de desabamentos, provenientes das chuvas intensas.*

OCORRÊNCIA Nº: 19 *Bairro Botafogo, Rua Jair Nunes Macuco. Diversos pontos desta referida rua tiveram buracos e deslizamentos provenientes das chuvas intensas. A Defesa Civil de Carmo colocou lonas.*

OCORRÊNCIA Nº: 20 *A estrada próximo ao Posto de Gasolina do Ribeiro, árvores vieram a encostar no fio de alta tensão em decorrência da força das chuvas intensas que fez com que algumas árvores viessem a ficar tombadas.*

OCORRÊNCIA Nº: 21 *Avenida Edgar Gismonti, é a principal Avenida que liga o bairro Val Paraíso ao centro da cidade. Barrancos enormes vieram a ceder provenientes das chuvas intensas que assolou o Município.*
A Defesa Civil colocou lonas.

OCORRÊNCIA Nº: 22 Bairro *Morro do Estado, Rua do bar do Wanderlei, há grandes buracos e o asfalto cedeu em diversos trechos, em decorrência das chuvas intensas, que ocasionaram uma quantidade volumosa de água que desceu por este bairro.*

OCORRÊNCIA Nº: 23

Bairro Morro do Estado, Rua Mário Monerat Wermelinger, as chuvas intensas ocasionaram lama e buracos, atrapalhando o tráfego de veículos.

OCORRÊNCIA Nº: 24 *Bairro Morro do Estado, Rua "D". Desmoronamento de barranco proveniente das chuvas intensas que assolaram o Município. Na foto: A equipe da Defesa Civil coloca lona.*

OCORRÊNCIA Nº: 25

Estrada do Matadouro, fica ao lado do Bairro Santo Antônio. As chuvas intensas acarretaram deslizamentos de encostas na via pública.

OCORRÊNCIA Nº: 26

Rua Sebastião Ataíde de Melo, nº 32, Centro. Desmoronamento de barreiras, em decorrências das chuvas intensas no Município. A equipe da Defesa Civil colocou lonas.

OCORRÊNCIA Nº: 27

Rua Jair Nunes Macuco, 238, Botafogo. Deslizamento de encostas, em decorrência das chuvas intensas. Equipes da Defesa Civil colocaram lonas.

OCORRÊNCIA Nº: 28

Rua Adalberto Pires da Silva, nº 140, bairro Morro do Estado. As chuvas intensas ocasionaram desmoronamentos de encostas e entulhos, a força da água da chuva carregou pedras e diversos objetos que haviam.

OCORRÊNCIA Nº: 29

Av. Abreu Magalhães, Centro, próximo ao picolé da ilha.

Grande buraco na calçada, proveniente da forte chuva intensa, no qual desceu nesta referida rua um volume bem considerável de água.

OCORRÊNCIA Nº: 30

Estrada Municipal da Fazenda do Fundão, zona rural do 1° distrito de Carmo-RJ, que foi interditada, em decorrência do enorme buraco que abriu e também devido as deslizamentos de barreiras nesta localidade, provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 31

Estrada da pedreira, saída do bairro Val Paraíso, primeira ponte com a cabeceira arreando, em decorrência das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 31 **FOTO 2** *Estrada da pedreira , saída do bairro Val Paraíso, primeira ponte com a cabeceira arreando, em decorrência das chuvas intensas.*

OCORRÊNCIA Nº: 32

Ponte que liga a zona rural conhecida como "Atro" aos bairros Val paraíso, Morro do Estado e à Avenida Edgar Gismonti.

Em decorrência das chuvas intensas, a cabeceira da Ponte do Astro ficou destruída.

OCORRÊNCIA Nº: 33

Estrada da localidade popularmente conhecida como "Quebra-Molas", precisamente na área rural, foi necessária limpeza para saída d 'água, tendo em vista os transtornos ocasionados pelas chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 34

Estrada da localidade popularmente conhecida como "Quebra-Molas", precisamente na área rural, foi necessária limpeza para saída d 'água, tendo em vista os transtornos ocasionados pelas chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 35

Bairro Paraisópolis, diversas ruas tiveram o calçamento arrancado em decorrência do grande volume de água naquele bairro, por causa das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 36

Bairro Boa Ideia, alguns bueiros neste bairro estavam entupidos e outros tampados.

A equipe da Prefeitura Municipal de Carmo, procedeu em desentupir es destampar os bueiros.

OCORRÊNCIA Nº: 37

Avenida Edgar Gismonti, que liga o Centro da cidade ao bairro do Val Paraíso, bem como á zona rural.

Ao longo desta Avenida vários barrancos vieram a deslizar para a via pública, acarretando entupimento de bueiros. Isso ocorreu em decorrência das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 38

Residência localizada no bairro Morro do Estado com ocorrência de deslizamento nos fundos.

OCORRÊNCIA Nº: 39 *Rua Adalberto Pires da Silva, antiga rua C, Numero 93, Morro do Estado. Devido às chuvas intensas houve desmoronamento de barranco, colocando em risco esta residência.*

OCORRÊNCIA Nº: 40:

Rua Manoel Schitino, nº 118, bairro Boa Botafogo. Houve deslizamento de terra próximo a residência, em decorrência das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 41:

Em decorrência das chuvas intensas, arvores caíram na RJ-144, que liga os Municípios de Carmo-RJ e Duas Barras – RJ.

OCORRÊNCIA Nº: 42:

Distrito de Porto Velho do Cunha, que fica localizado às margens do rio Paraíba do Sul. Equipes da Defesa Civil de Carmo, bem como da Guarda Civil Municipal, fazem visitas constantes, pois a Defesa Civil de Carmo monitora a vazão do Rio Paraíba do Sul, e para serem extremamente zelosos, ainda estão realizando visitas rotineiras, tendo em vista que as chuvas intensas vieram a aumentar a vazão do Rio Paraíba do Sul, conforme pode-se observar nesta foto. Na foto: Praça do peixe.

OCORRÊNCIA Nº: 43:

Trecho da estrada Volta da Ferradura, que liga o Distrito da Barra de São Francisco até a BR-116 que vai do Município de Além Paraíba-MG á Teresópolis-RJ.

OCORRÊNCIA Nº: 44: Queda de árvores em várias ruas do Centro da cidade.

OCORRÊNCIA Nº: 45: *Devido as chuvas intensas no Municípios, barrancos vieram ceder, invadindo o asfalto desta Rodovia Pública Municipal, conhecida popularmente como estrada do matadouro.*

OCORRÊNCIA Nº: 46: *Desmoronamento de encostas na Rua Manoel Schetino, bairro Botafogo, provenientes de chuvas intensas. . A Defesa Civil de Carmo colocou lonas.*

OCORRÊNCIA Nº: 47: *Interdição parcial de residência localizada no bairro São Dimas, em decorrência do muro do vizinho que veio a desabar, proveniente das chuvas intensas no Município.*

OCORRÊNCIA Nº: 48 *Desmoronamento de encostas no bairro Morro do Estado, proveniente de chuvas intensas. A Defesa Civil colocou lonas.*

OCORRÊNCIA Nº: 49 *A Defesa Civil interditou parcialmente esta residência que fica localizado no Centro da cidade, no local chamado São Dimas. Importante ressaltar que a Defesa Civil interditou após parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, emitida por um Engenheiro. Importante ressaltar que, as chuvas intensas contribuíram para esta situação.*

OCORRÊNCIA Nº: 50 *A Defesa Civil interditou parcialmente esta residência que fica localizado no Bairro Botafogo, local popularmente conhecido como Rocambole. Importante ressaltar que a Defesa Civil interditou após parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, emitida por um Engenheiro. Importante ressaltar que, as chuvas intensas contribuíram para esta situação.*

OCORRÊNCIA Nº: 50 FOTO 2

A Defesa Civil interditou parcialmente esta residência que fica localizado no Bairro Botafogo, local popularmente conhecido como Rocambole. Importante ressaltar que a Defesa Civil interditou após parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, emitida por um Engenheiro. . Importante ressaltar que, as chuvas intensas contribuíram para esta situação.

OCORRÊNCIA Nº: 51

Rua Tancredo Neves, bairro Progresso, houve solicitação de interdição, pois houve deslizamento de barreiras, no qual ocasionou um buraco que fica a 2 metros da rua, colocando em risco o trânsito local. Este fato ocorreu em decorrência das chuvas intensas no Município.

OCORRÊNCIA Nº: 51 FOTO 2

Rua Tancredo Neves, bairro Progresso, houve solicitação de interdição, pois houve deslizamento de barreira, no qual ocasionou um buraco que fica a 2 metros da rua, colocando em risco o trânsito local. Este fato ocorreu em decorrência das chuvas intensas no Município.

OCORRÊNCIA Nº: 52

Rua Sebastião Ataide de Melo, n 32, Botafogo (Rocambole). Casa com muitas rachaduras, risco estrutural. A referida residência foi interditada.

Importante ressaltar que em decorrência das chuvas intensas que assolou o Município, foi que ocorreu esta situação.

OCORRÊNCIA Nº: 53

Em decorrências das chuvas intensas o barranco veio a ceder. A equipe da Defesa Civil colocou lonas. A referida foto é do bairro Morro do Estado, Rua "c".

OCORRÊNCIA Nº: 54

As chuvas intensas ocasionaram desmoronamento de barreiras, na Avendia José R de Moura, nº 740. A equipe da Defesa Civil colocou lonas.

OCORRÊNCIA Nº: 54 **FOTO 2**

As chuvas intensas ocasionaram desmoronamento de barreiras, na Avendia José R de Moura, nº 740. A equipe da Defesa Civil colocou lonas.

OCORRÊNCIA Nº: 55

Devido às chuvas intensas, voltaram a cair árvores e a desmoronar barrancos na RJ 144, que liga o Município de Carmo-RJ ao Município de Duas Barras-RJ.

OCORRÊNCIA Nº: 56

Devido às chuvas intensas, diversas ocorrências vieram acontecer em vários trechos da RJ 144, que liga o Município de Carmo-RJ ao Município de Duas Barras RJ. Neste caso em tela caíram árvores e barrancos.

.

OCORRÊNCIA Nº: 56 FOTO 2

Devido às chuvas intensas, diversas ocorrências vieram acontecer em vários trechos da RJ 144, que liga o Município de Carmo-RJ ao Município de Duas Barras RJ. Neste caso em tela caíram árvores e barrancos.

OCORRÊNCIA Nº: 57

Bueiro entupido rua Carminda, Morro do Estado próximo ao número 37.

Devido ass chuvas intensas grande quantidade de água desceu neste bairro, acarretando o entupimento de vários bueiros.

OCORRÊNCIA Nº: 58 *Em decorrência das chuvas intensas que ocasionaram o desmoronamento de encostas, a Defesa Civil colocou lonas. Rua Tancredo Neves, nº 775.*

OCORRÊNCIA Nº: 59

Infiltração em residência no bairro Ave Maria, Rua Milton Ribeiro de Freitas, n 143, proveniente das chuvas intesas.

OCORRÊNCIA Nº: 59 **FOTO 2**

Infiltração em residência no bairro Ave Maria, Rua Milton Ribeiro de Freitas, n 143. proveniente das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 60

Rua Nossa Senhora do Carmo, n° 75, Bairro Todos os Santos. Foi feita uma escavação muito íngreme no terreno abaixo da casa, e o talude está cedendo. Foi colocado lona para proteger o talude. Há riscos de deslizamentos, podendo afetar a casa de cima.

OCORRÊNCIA Nº: 61

Maurício Antônio Costa Marques. Protocolo 00073/2023. Há necessidade interditar a casa. Não há contenção da rua, o talude está sofrendo deslizamentos e pode ceder e causar danos à casa. Seria necessário interditar a rua para não passar veículos pesados.

OCORRÊNCIA Nº: 61 **FOTO 2** *Maurício Antônio Costa Marques. Protocolo 00073/2023. Há necessidade interditar a casa. Nao há contenção da rua, o talude está sofrendo deslizamentos e pode ceder e causar danos à casa. Seria necessário interditar a rua para não passar veículos pesados.*

OCORRÊNCIA Nº: 61 FOTO 3

Maurício Antônio Costa Marques. Protocolo 00073/2023. Há necessidade interditar a casa. Nao há contenção da rua, o talude está sofrendo deslizamentos e pode ceder e causar danos à casa. Seria necessário interditar a rua para não passar veículos pesados

OCORRÊNCIA Nº: 62

Manutenção da rota de fuga do Distrito de Porto Velho do Cunha, tendo em vista que o referido Distrito fica localizado às margens do Rio Paraíba do Sul e quando sobe a vazão do rio várias ruas do Distrito ficam inundadas.

OCORRÊNCIA Nº: 63

Em decorrência das chuvas intensas no Município barreiras e árvores caíram em vários trechos da Avenida José Ribeiro de Moura.

OCORRÊNCIA Nº: 64

Em decorrência das chuvas intensas no Município árvores e barreiras caíram em vários trechos da RJ-144

OCORRÊNCIA Nº: 65

Em decorrência das chuvas intensas no Município barreiras caíram em vários trechos, com deslizamento de blocos de encosta no leito natural. Rodovia Municipal antigo Matadouro.

OCORRÊNCIA Nº: 66

Em decorrência das chuvas intensas no Município árvores caíram na RJ-144 (Estrada Carmo-RJ x Além Paraíba-MG) próximo a fábrica de farinha de osso.

OCORRÊNCIA Nº: 67

Estrada da Santa fé, zona Rural de Carmo. Em decorrência das chuvas houve queda de árvores na estrada e também deslizamento de barreiras. A estrada ficou interditada.

OCORRÊNCIA Nº: 68

Ocorrência no bairro Paraisópolis.

Em decorrência das chuvas intensas, várias ruas do referido bairro encontram-se alagadas.

OCORRÊNCIA Nº: 69

Tem sido constante as ocorrências de deslizamento de encostas nesta Rodovia Municipal, conhecida como estrada do Matadouro. Árvores também vieram a cair nesta via pública municipal. Esta estrada chegou a ficar interditada.

OCORRÊNCIA Nº: 69 **FOTO 2** *Tem sido constante as ocorrências de deslizamento de encostas nesta Rodovia Municipal, conhecida como estrada do Matadouro. Arvores também vieram a cair nesta via pública municipal. Esta estrada chegou a ficar interditada.*

OCORRÊNCIA Nº: 70

Posto de Saúde bairro Influência, rua Jose Ferreira Alves n° 816. Devido às chuvas intensas ocorreu o rompimento de tubulação de água inundando o Posto de Saúde, comprometendo assim os serviços de saúde naquele bairro. Médicos e pacientes tiveram que sair da Unidade de Saúde. O Posto de saúde ficou comprometido em decorrência do rompimento da tubulação.

OCORRÊNCIA Nº: 70 FOTO 2

Posto de Saúde bairro Influência, rua Jose Ferreira Alves n° 816. Devido as chuvas intensas ocorreu o rompimento de tubulação água inundando o Posto de Saúde, comprometendo assim os serviços de saúde naquele bairro. Médicos e pacientes tiveram que sair da Unidade de Saúde. O posto de saúde ficou comprometido em decorrência do rompimento da tubulação.

OCORRÊNCIA Nº: 70 FOTO 3

Posto de Saúde bairro Influência, rua Jose Ferreira Alves n° 816. Devido as chuvas intensas ocorreu o rompimento de tubulação água inundando o Posto de Saúde, comprometendo assim os serviços de saúde naquele bairro. Médicos e pacientes tiveram que sair da Unidade de Saúde. O posto de saúde ficou comprometido em decorrência do rompimento da tubulação.

OCORRÊNCIA Nº: 70 FOTO 4

Posto de Saúde bairro Influência, rua Jose Ferreira Alves n° 816. Devido as chuvas intensas ocorreu o rompimento de tubulação água inundando o Posto de Saúde, comprometendo assim os serviços de saúde naquele bairro. Médicos e pacientes tiveram que sair da Unidade de Saúde. O posto de saúde ficou comprometido em decorrência do rompimento da tubulação.

OCORRÊNCIA Nº: 71

Avenida Edgar Gismonti, que liga o centro da cidade aos bairros Morro do Estado, Val Paraíso e a zona Rural.

Em decorrência das chuvas intensas o barranco da supracitada Avenida veio a deslizar. A Defesa Civil interditou a calçada.

OCORRÊNCIA Nº: 71 FOTO 2

Avenida Edgar Gismonti, que liga o centro da cidade aos bairros Morro do Estado, Val Paraíso e a zona Rural.

Em decorrência das chuvas intensas o barranco da supracitada Avenida veio a deslizar. A Defesa Civil colocou lonas e interditou a calçada.

OCORRÊNCIA Nº: 72

Avenida Edgar Gismonti, Obra realizada pelo Governo do Estado. Proteção de talude. Trecho onde há grande deságue pluvial. As chuvas intensas ocasionaram desmoronamento também neste trecho próximo a residências. Equipes da Prefeitura Municipal de Carmo entraram em contato com o Governo Estadual, no qual se

comprometeram a providenciar a cobertura do trecho com lona. Ficaram de verificar toda obra para evitar novos desmoronamentos.

OCORRÊNCIA Nº: 73

Bairro Paraisópolis, vários trechos do bairro com o calçamento cedendo em decorrência das chuvas intensas no Município, que vieram a alagar várias ruas daquele bairro.

OCORRÊNCIA Nº: 74

Bairro Paraisópolis, em decorrência das chuvas intensas que ocasionaram o alagamento de várias ruas deste bairro, e devido a força das águas, em algumas ruas bueiros ficaram sem tampas.

OCORRÊNCIA Nº: 75

Rua Milton ribeiro de Freitas n° 212 casa 2. Fundos Loteamento amizade(Ave Maria).

Em decorrência das chuvas intensas, a residência foi interditada, pois apareceram rachaduras depois de um forte estado ouvido pelos vizinhos, e o portão de entrada da casa precisou de marreta para abrir.

OCORRÊNCIA Nº: 76

Em decorrência das chuvas intensas, a Defesa Civil teve que colocar faixas de sinalização na divida das ruas Tancredo Neves com a Silva Geraldo França, por causa de deslizamentos de barreiras.

OCORRÊNCIA Nº: 77

Rua João Torquato, bairro Asa Branca, trechos do calçamento desta rua vieram a afundar em decorrência das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 78

Rua João Torquato, bairro Asa Branca, queda de barreiras provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 79

Rua Celso Carrilho de Faria, bairro Asa Branca, queda de árvores e barreiras provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 80

Posto de saúde do Distrito de Córrego da Prata, em decorrência das chuvas intensas, foram abertas rachaduras e ocorreram infiltração, comprometendo a estrutura daquela Unidade de Saúde.

OCORRÊNCIA Nº: 80 FOTO 2

Posto de saúde do Distrito de Córrego da Prata, em decorrência das chuvas intensas, foram abertas rachaduras e ocorreram infiltração, comprometendo a estrutura daquela Unidade de Saúde.

OCORRÊNCIA Nº: 80 FOTO 3

Posto de saúde do Distrito de Córrego da Prata, em decorrência das chuvas intensas, foram abertas rachaduras e ocorreram infiltração, comprometendo a estrutura daquela Unidade de Saúde

OCORRÊNCIA Nº: 80 **FOTO 4**

Posto de saúde do Distrito de Córrego da Prata, em decorrência das chuvas intensas, foram abertas rachaduras e ocorreram infiltração, comprometendo a estrutura daquela Unidade de Saúde

OCORRÊNCIA Nº: 81

No Distrito de Porto Velho do Cunha, que veio a inundar,por causa da grande vazão do Rio Paraíba do Sul, em decorrência das chuva intensas, agora as águas começam a

subir e a chegar nas ruas que não estão às margens do leito do rio. Assim equipes da Defesa Civil visitam constantemente o referido Distrito.

OCORRÊNCIA Nº: 82

Estrada Municipal Monte Alegre, zona Rural.

Em decorrência das chuvas intensas houve desmoronamento de barreiras que desceram até a estrada.

OCORRÊNCIA Nº: 83

Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores, provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 84

Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores, provenientes das chuvas intensas. Cunha. Cumpre ressaltar que, esta a segunda ocorrência que teve nesta mesma localidade.

OCORRÊNCIA Nº: 85

Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores, provenientes das chuvas intensas. Cumpre ressaltar que, esta foi a terceira ocorrência que teve nesta mesma localidade

OCORRÊNCIA Nº: 86

Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores, provenientes das chuvas intensas. Cumpre ressaltar que, esta foi a quarta ocorrência que teve nesta mesma localidade

OCORRÊNCIA Nº: 87

Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores, provenientes das chuvas intensas. Cumpre ressaltar que, esta foi à quinta ocorrência que teve nesta mesma localidade.

OCORRÊNCIA Nº: 88

Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores, provenientes das chuvas intensas. Cumpre ressaltar que, esta foi à sexta ocorrência que teve nesta mesma localidade.

Em tempo: Conforme pode-se obervar, houveram diversas ocorrências nesta estrada do Distrito de Porto Velho do Cunha,algumas no mesmo dia, outras em dias sucessivos.

OCORRÊNCIA Nº: 89

Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores, provenientes das chuvas intensas. Cumpre ressaltar que, esta foi à sétima ocorrência que teve nesta mesma localidade.

Em tempo: Conforme pode-se obervar, houveram diversas ocorrências nesta estrada do Distrito de Porto Velho do Cunha,algumas no mesmo dia, outras em dias sucessivos.

OCORRÊNCIA Nº: 90

Alto da Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores, provenientes das chuvas intensas. Cumpre ressaltar que, esta foi à oitava ocorrência que teve nesta mesma localidade.

Em tempo: Conforme pode-se obervar, houveram diversas ocorrências nesta estrada do Distrito de Porto Velho do Cunha,algumas no mesmo dia, outras em dias sucessivos

OCORRÊNCIA Nº: 91

Alto da Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores, provenientes das chuvas intensas. Cumpre ressaltar que, esta foi à nona ocorrência que teve nesta mesma localidade.

Em tempo: Conforme pode-se obervar, houveram diversas ocorrências nesta estrada do Distrito de Porto Velho do Cunha,algumas no mesmo dia, outras em dias sucessivos.

OCORRÊNCIA Nº: 92

Alto da Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamento provenientes das chuvas intensas. Cumpre ressaltar que, esta foi à décima ocorrência que teve nesta mesma localidade.

Em tempo: Conforme pode-se obervar, houveram diversas ocorrências nesta estrada do Distrito de Porto Velho do Cunha,algumas no mesmo dia, outras em dias sucessivos

OCORRÊNCIA Nº: 93

Alto da Estrada Campo Belo Fazenda da Quinta, Distrito de Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas e queda de árvores provenientes das chuvas intensas. Cumpre ressaltar que, esta foi à décima primeira ocorrência que teve nesta mesma localidade.

Em tempo: Conforme pode-se obervar, houveram diversas ocorrências nesta estrada do Distrito de Porto Velho do Cunha,algumas no mesmo dia, outras em dias sucessivos.

OCORRÊNCIA Nº: 94

Estrada da Fazenda Passa três, Porto Velho do Cunha, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 95

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, estrada que vai para a Quinta, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 96

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, estrada que vai para a Quinta, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 97

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, estrada que vai para a Quinta, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 98

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, estrada que vai para a Quinta, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas

OCORRÊNCIA Nº: 99

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, deslizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 100

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se obervar, houveram diversas ocorrências nesta estrada ,algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores

OCORRÊNCIA Nº: 101

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se obervar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 102

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se obervar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 103

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 104

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 105

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 106

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 107

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Foram diversas ocorrências num mesmo dia, bem como em dias sucessivos também, em diversos trechos ao longo desta via pública Municipal

OCORRÊNCIA Nº: 108

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 109

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, deslizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 110

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, deslizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 111

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 112

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 113

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 114

Córrego da Prata, local conhecido como São Lourenço, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

Em tempo: Conforme pode-se observar, houveram diversas ocorrências nesta estrada, algumas no mesmo dia, outras em dias posteriores.

OCORRÊNCIA Nº: 115

Estrada Monte Alegre, delizamento de encostas, queda de árvores e alagamentos provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 116

Estrutura da casa comprometida, ferragem exposta na laje, muitos vazamentos goteiras e infiltrações. Caso para interdição imediata e retirada dos moradores (1 idoso, 2 crianças e 1 adulto), necessita da assistência social. As chuvas intensas ocasionaram esta situação nesta residência.

OCORRÊNCIA Nº: 117

Estrutura da casa comprometida, ferragem exposta na laje, muitos vazamentos goteiras e infiltrações. Caso para interdição imediata e retirada dos moradores (1 idoso, 2 crianças e 1 adulto), necessita da assistência social. As chuvas intensas ocasionaram esta situação nesta residência.

OCORRÊNCIA Nº: 118

Estrutura da casa comprometida, ferragem exposta na laje, muitos vazamentos goteiras e infiltrações. Caso para interdição imediata e retirada dos moradores (1 idoso, 2 crianças e 1 adulto), necessita da assistência social. As chuvas intensas ocasionaram esta situação nesta residência.

OCORRÊNCIA Nº: 118 FOTO 2

Estrutura da casa comprometida, ferragem exposta na laje, muitos vazamentos goteiras e infiltrações. Caso para interdição imediata e retirada dos moradores (1 idoso, 2 crianças e 1 adulto), necessita da assistência social. As chuvas intensas ocasionaram esta situação nesta residência

OCORRÊNCIA Nº: 119

Casa da Rua Nilo Passos n°50, Centro.

Foi feita nova vistoria e observamos que a casa n° 60 está desmoronando colocando em risco a casa vizinha n°50 (da requerente).

Entendemos que é necessário interditar as duas casas.

Rua Nilo Passos n 50 e n 60.

OCORRÊNCIA Nº: 120

Esquina da Rua Nilo Passos, Centro. Da cidade, abriu uma enorme cratera na via pública em decorrência das chuvas intensas no Município.

OCORRÊNCIA Nº: 121

Rua Celso Carilho de Faria, Drenagem atrás da Igreja Jeruel.

Em decorrência das chuvas intensas,uma árvore caiu no local onde está sendo feita a drenagem. Estivemos no local e verificamos que realmente o volume de água é muito grande e a rede de drenagem não suporta.

OCORRÊNCIA Nº: 122

Rua: Nossa Senhora do Carmo, 85, bairro Ave Maria, em decorrência das chuvas intensas, houve delizamento de encosta e queda de árvores.

A defesa Civl colocou lonas.

OCORRÊNCIA Nº: 123

Distrito de Porto Velho do Cunha, em decorrência das chuvas intensas, a vazão do Rio Paraíba do Sul subiu, inundando não só a rua que fica colada ás margens do rio Paraíba do Sul, mais também a pracinha do Distrito e a outra mais ao centro.

OCORRÊNCIA Nº: 124

Estrada Municipal da Serra dos Cruz, na zona rural do 2° distrito, queda de árvores e barreiras, provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 125

Estrada Municipal da Serra dos Cruz, na zona rural do 2° distrito, queda de árvores e barreiras, provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 126

Estrada Municipal da Serra dos Cruz, na zona rural do 2° distrito.Em decorrência das chuvas intensas àrvores e barreiras vieram a cair.

OCORRÊNCIA Nº: 127

Estrada Municipal da Serra dos Cruz, na zona rural do 2° distrito.Em decorrência das chuvas intensas àrvores e barreiras vieram a cair.

OCORRÊNCIA Nº: 128

Estrada Municipal da Serra dos Cruz, na zona rural do 2° distrito.Em decorrência das chuvas intensas àrvores e barreiras vieram a cair.

OCORRÊNCIA Nº: 129

Estrada Municipal da Serra dos Cruz, na zona rural do 2° distrito.Em decorrência das chuvas intensas àrvores e barreiras vieram a cair

OCORRÊNCIA Nº: 130

Fossa afundando. Rua Mário Gomes,161 - Boa Ideia. Com as chuvas recorrentes a situação se agravou ainda mais, podendo colocar a estrutura da casa que se encontra próxima em risco. É necessário interditar parcialmente (com fita zebrada) nos fundos do quintal para evitar a circulação de pessoas e observar a evolução da situação ao decorrer dos dias.

OCORRÊNCIA Nº: 131

Distrito de Porto Velho do Cunha, com a vazão do Rio Paraíba do Sul, ocorreu alagamentos em diversas ruas do referido Distrito, assim várias ocorrências chegaram para que a equipe da Defesa Civil pudesse

prestar auxílio e socorro. Importante ressaltar que, com a vazão do Rio Paraíba, gradativamente as ruas foram sendo inundadas, inicialmente as mais próximas ao leito do rio, e de forma subsequente várias outras, bem como a praça do supracitado Distrito, gerando assim ocorrências distintas para a Defesa Civil.

OCORRÊNCIA Nº: 132

Distrito de Porto Velho do Cunha, com a vazão do Rio Paraíba do Sul, ocorreu alagamentos em diversas ruas do referido Distrito, assim várias ocorrências chegaram para que a equipe da Defesa Civil pudesse prestar auxílio e socorro. Importante ressaltar que, com a vazão do Rio Paraíba, gradativamente as ruas foram sendo inundadas, inicialmente as mais próximas ao leito do rio, e de forma subsequente várias outras, bem como a praça do supracitado Distrito, gerando assim ocorrências distinta para a Defesa Civil.

OCORRÊNCIA Nº: 133

Distrito de Porto Velho do Cunha, com a vazão do Rio Paraíba do Sul, ocorreu alagamentos em diversas ruas do referido Distrito, assim várias ocorrências chegaram para que a equipe da Defesa Civil pudesse

prestar auxílio e socorro. Importante ressaltar que, com a vazão do Rio Paraíba, gradativamente as ruas foram sendo inundadas, inicialmente as mais próximas ao leito do rio, e de forma subsequente várias outras, bem como a praça do supracitado Distrito, gerando assim ocorrências distinta.

OCORRÊNCIA Nº: 134

Estrada dos Pereiras, Zona Rural.Ocorrência queda de barreiras provenientes das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 135

Distrito de Porto Velho do Cunha, com a vazão do Rio Paraíba do Sul, a água inundou a quadra de esportes do referido Distrito.

OCORRÊNCIA Nº: 136

Estrada Estadual RJ-144, trecho do Matadouro, constantemente ocorrências de deslizamentos de barreiras e quedas de árvores tem acontecido neste local, em decorrência das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 137

Estrada Municipal dos Cabral em Córrego da Prata, 2° distrito do CARMO RJ. Em decorrência das chuvas intensas barreiras vieram a cair, e crateras foram abertas.

OCORRÊNCIA Nº: 137 FOTO 2

Estrada Municipal dos Cabral em Córrego da Prata, 2° distrito do CARMO RJ. Em decorrência das chuvas intensas barreiras vieram a cair, e crateras foram abertas.

OCORRÊNCIA Nº: 138

Estrada Municipal conhecida como Estrada Nova, zona Rural. Em decorrência das chuvas intensas houve deslizamento de barreiras.

OCORRÊNCIA Nº: 139

Alto da estrada Municipal conhecida como Estrada Nova, zona Rural. Neta ocorrência houveram quedas de árvores e barreiras, em decorrência das chuvas intensas..

OCORRÊNCIA Nº: 140

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores e deslizamentos de barreiras.

OCORRÊNCIA Nº: 141

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores e deslizamentos de barreiras

OCORRÊNCIA Nº: 142

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores e deslizamentos de barreiras

OCORRÊNCIA Nº: 143

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores e deslizamentos de barreiras

OCORRÊNCIA Nº: 144

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores e deslizamentos de barreiras.

OCORRÊNCIA Nº: 145

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores e deslizamentos de barreiras.

OCORRÊNCIA Nº: 146

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores e deslizamentos de barreiras.

Neste trecho da estrada ocorreram alagamentos.

OCORRÊNCIA Nº: 147

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores , deslizamentos de barreiras e alagamentos.

OCORRÊNCIA Nº: 148

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências.

Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores , deslizamentos de barreiras e alagamentos.

OCORRÊNCIA Nº: 149

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram deslizamentos de barreiras.

OCORRÊNCIA Nº: 150

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram deslizamentos de barreiras.

OCORRÊNCIA Nº: 151

Local conhecido no Município como estrada dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores e deslizamentos de barreiras.

OCORRÊNCIA Nº: 152

Local alto dos Pereiras, localizado na Zona Rural, tendo em vista as chuvas que ocorrreram, houve nesta estrada em diversos trechos várias ocorrências. Nesta como pode-se observar ocorreram quedas de árvores.

OCORRÊNCIA Nº: 153

Queda de barreiras e alagamento no local conhecido como Pereiras, localizado na Zona Rural, em decorrência das chuvas intensas.

OCORRÊNCIA Nº: 154

Estrada da Pedra Branca, zona rural, em decorrência das chuvas intensas ocorreram alagamentos nesta estrada Municipal.

OCORRÊNCIA Nº: 155

Estrada da Pedra Branca, zona rural, em decorrência das chuvas intensas crateras foram abertas na estrada.

OCORRÊNCIA Nº: 156

Estrada da Pedra Branca, zona rural, em decorrência das chuvas intensas a estrada ficou alagada.

OCORRÊNCIA Nº: 157

Estrada da Aurora, zona rural, em decorrência das chuvas intensas houve desmoronamento de barreiras.

OCORRÊNCIA N° 158

Ponte Passa Três na Estrada Porto Velho x Prata, na zona rural do município. Em decorrências das chuvas intensas, a ponte teve a sua cabeceira e tabuleiro danificados.

OCORRÊNCIA N°159

Ponte na estrada Prata, zona rural. Em decorrência das chuvas intensas, o tabuleiro da ponte foi danificado.

_____

Ronaldo Freitas Souza Junior
Secretário Municipal de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil
Portaria 049/2022

_____

Wadiney Pisno Gonçalves
Diretor de Defesa Civil
Portaria 050/2022